



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria Técnica


Ananindeua, 07 de novembro de 2017.

Relatório de Visita

Visita realizada em 07/11/2017, pelo setor de Organização e Métodos da Diretoria Técnica da SESAU, ao imóvel localizado na Estrada do Icuí Guajará – Conjunto Residencial Grajaú I, Lote 01, Quadra E – Icuí- Guajará I.

O imóvel possui 12 compartimentos distribuídos para os seguintes setores: Sala de Espera, Acolhimento/Arquivo, Consultórios, Farmácia, Copa/Cozinha e Banheiros.

Informamos que o imóvel tem condições de sediar a Unidade de Saúde do Grajaú e que não encontramos outro imóvel nesta localidade dentro dos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. No entanto há necessidade de alguns reparos para a otimização dos espaços existentes. Sugerimos que o contrato do imóvel seja por 12 (doze) meses.



Ana Cristina Oliveira de Senna
Organização e Método

Ana Cristina O. de Senna
Assessora Técnica
SESAU