

**Prefeitura Municipal de Ananindeua**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Diretoria de Vigilância em Saúde**  
**Coordenação Municipal de IST/AIDS/HV**

Ananindeua, 20 de Fevereiro de 2018.

**RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA**


Visita técnica realizada em 20/02/2018 pela coordenação de IST/AIDS e HEPATITES VIRAIS e o departamento de Engenharia, ao imóvel localizado na Av. Zacarias de Assunção, n/ 86, bairro centro, com a finalidade de locação do mesmo para sediar o Centro de Testagem e aconselhamento (CTA).


O imóvel possui as seguintes dependências:

- ✓ 01 (uma) recepção ampla no andar térreo;
- ✓ 01 (uma) sala no andar térreo;
- ✓ 02 (dois) banheiros no andar térreo;
- ✓ Anadar superior com um amplo salão;
- ✓ 01 (um) banheiro no andar superior;
- ✓ 01 (uma) copa no andar superior;

O imóvel possui condições de abrigar o Centro de testagem e Aconselhamento (CTA), porém necessita de algumas adaptações no espaço para abrigar todas as etapas do serviço, conforme sugestão da planta baixa em anexo.

Atenciosamente,

  
**ALINY PORTAL SILVA**  
Coordenação Municipal de IST/AIDS e HV  
Coord. Municipal de IST/AIDS e HV  
SESAU - ANANINDEUA

  
**HELIANA PINHEIRO NINA RIBEIRO**  
Diretora de Vigilância em Saúde

*Heliana Pinheiro Nina Ribeiro*  
Diretora de Vigilância em Saúde  
SESAU - PMA

