



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

SECRETARIA DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

AVALIAÇÃO DE ESTIMATIVA DE VALOR DE ALUGUEL

01 – INTRODUÇÃO

INTERESSADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

OBJETO DE AVALIAÇÃO : Espaço situado na Rua Manoel Rosa, nº 02, Beira Mar, Bairro Curuçambá.

RAZÃO DA AVALIAÇÃO: Necessidade de abrigar o **Estacionamento Náutico para a Lancha da SENCAT no Município de Ananindeua**

PROPRIETÁRIO / PROCURADOR : Emmanuel Bittencourt Resque Neto

02 – DOCUMENTAÇÃO

Não foram efetuadas investigações específicas relativas a títulos, hipotecas ou outros ônus incidentes sobre o imóvel, por não se integrarem ao objetivo deste trabalho.

O levantamento avaliativo deveu-se apenas a localização, as dimensões e as condições físicas do imóvel.

03 – PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E FATORES LIMITANTES

Os dados obtidos no mercado imobiliário local foram fornecidos por proprietários de imóveis, corretores, imobiliárias e profissionais habilitados, portanto, são premissas aceitas como válidas corretas e fornecidas de “boa fé”.

O aluguel do imóvel foi avaliado pressupondo-se que as medidas do terreno e de construção, bem como seus respectivos títulos estejam corretos e registrados em cartório e que a documentação enviada para consulta seja vigente.

O signatário não assume responsabilidade sobre matéria legal ou de engenharia fornecidos pelo interessado, excluindo as necessárias para o exercício das suas funções.

Não foram efetuadas análises jurídicas da documentação do imóvel, ou seja, de investigações específicas relativas a defeitos em títulos, invasões, hipotecas, desapropriações, superposição de divisas, usufrutos, sub-rogação de vínculos e outros por não se integrarem ao escopo desta avaliação.


Não foram consultados os órgãos públicos de âmbito Municipal, Estadual ou Federal, quanto à situação legal e fiscal do imóvel, como existência de dívidas tributárias, execução fiscal, ações judiciais de execução ou de reintegração de posse, ou outras ações judiciais que não tenham o imóvel por objeto, mas que possam vir a incidir sobre ele como, por exemplo, execução por dívidas (trabalhistas, previdenciárias, etc.) dentre outras.

Ressalte-se que não foram levantados eventuais passivos ambientais relativos ao imóvel avaliando, tendo a análise se restringindo aos aspectos das exigências da legislação relativa ao meio ambiente aplicável ao imóvel.

Foram analisadas ainda informações complementares de apoio obtidas durante a visita ao local, que serviram de base para os cálculos e apropriação final de valor.

Esta avaliação não pode ser utilizada para fins contábeis, como reavaliação de ativo imobilizado, nem para proposição de ações judiciais, uma vez que os laudos elaborados para tais finalidades possuem características diversas deste.

Esta avaliação é independente e livre.


Lima S. Sousa
Eng. Civil
CREA 9.783-D

04 – ASPECTOS DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

Bairro : Curuçambá

Rua: Manoel Rosa nº 02, Beira Mar

Densidade de Ocupação : Médio

Padrão Econômico: Médio

Categoria de Uso : Institucional

Valorização Imobiliária : Em valorização

Acessibilidade : Média

Intensidade de Tráfego: Média

05 – EQUIPAMENTOS URBANOS E COMUNITÁRIOS

QUANTO AO ACESSO:	- Normal para veículos
QUANTO AO TRANSPORTE PÚBLICO:	- Inexistente
QUANTO AOS MELHORAMENTOS PÚBLICOS BÁSICOS – ACUMULATIVOS	- Rede de água – Existente - Coleta de lixo – Existente - Energia Elétrica – Existente - Esgoto Pluvial – Inexistente - Arborização – Existente - Pavimentação – Inexistente - Iluminação Pública – Existente

06 – ATIVIDADES EXISTENTES NO ENTORNO

COMÉRCIO	- Até 200 metros
ESCOLA	- Até 200 metros
RECREAÇÃO E LAZER	- Até 200 metros
TRANSPORTE	- Até 200 metros

07 – DESCRIÇÃO DA PROPRIEDADE

Imóvel em estrutura de concreto armado, possuindo uma área de 10.000,00 m²

O imóvel é composto de estacionamento para Lanchas e Jetsky, restaurante, banheiros masculino e feminino.

O imóvel é um galpão construído em alvenaria de tijolos cerâmicos, fundações profundas e diretas sobre o solo, pilares metálicos, paredes em alvenaria de tijolos cerâmicos rebocadas, piso cimentado, cobertura em estrutura metálica, com telhas de alumínio, instalações elétricas, instalações hidráulicas alimentação local, através de poço artesiano e reservatório elevado, sistema de segurança através de câmeras e antena de comunicação via rádio. O espaço conta com o apoio de um trator para o deslocamento da lancha. A mesma ocupa um box do espaço de aproximadamente 110,03 m².

Tipo de superfície – seca

Topografia – plana

Ilma S. Sousa
Eng. Civil
CREA 9.199-D

Frente – ao nível da rua interna

08 – VALOR UNITÁRIO DA LOCAÇÃO

Homogeneizados os elementos que compõem o campo amostral através de fatores de fonte, localização, padrão construtivo, idade, estado de conservação e área de tratamento por fatores, inclusive os de mercado, obteve-se o seguinte intervalo para o valor unitário básico:

Variação intervalar do Unitário Básico : R\$ 38,40 / m²/ mês a R\$ 40,00 / m² / mês

09 – VALOR DA LOCAÇÃO

O valor locativo total do imóvel sob estudo corresponde ao produto do valor unitário pelo peso de rendimento de cada área útil dos pavimentos.

Considerando-se todos esses fatores podemos determinar como estimativa para o valor do aluguel a seguinte variação:

Variação Intervalar do Valor Estimado da Locação Mensal:

R\$ 1.500,00 a R\$ 1.564,00

APRESENTAÇÃO DESTE LAUDO DE AVALIAÇÃO


Este Laudo de Avaliação é apresentado em 02 (duas) laudas, todas devidamente carimbadas e assinadas pelo autor.

PARECER FINAL

Apresentamos nossa conclusão final, baseado no estudo constante de tabelas e amostras que resultaram neste laudo.

O valor total encontrado para contratar como aluguel mensal está dentro do intervalo de **R\$ 1.500,00 a R\$ 1.564,00**

Ananindeua, 05 de março 2019


Ilma S. Sousa
Eng^o Civil
CREA 9.783-D

AVALIAÇÃO

Utilizado o Método Reprodução de Custo/Reposição, **NBR 14653- 1:2001; NBR-14653-2:2004; NBR- 12.721/92 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.**

Cálculo da Depreciação (D): Tabela de ROSS-HEIDECKE: Combina o estado de conservação da edificação, com idade em percentual da vida útil provável: Idade aparente/Vida útil estimada:

Valor de venda: “Fator de comercialização” ou “Vantagem da coisa feita”: Padrão alto, sem elevador: 1,25.

O valor unitário do imóvel avaliando, fixado em função do padrão construtivo, é multiplicado pelo FATOR DE ADEQUAÇÃO AO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E IDADE – Fec , para levar em conta a depreciação;

$$VI = X1 \times Y1 \times Fec \times Vv$$

Onde: VI = é o valor do imóvel

$$X1 = \text{Área construída (m}^2\text{)} = 117,03\text{m}^2$$

Y1 = Custo, preço (R\$/m²) Residencial – R\$ 1.276,01 (CUB/M² -CSL-8 - SINDUSCON-JUN/19)

Fec = Depreciação (estado de conservação e idade)

Vv = Valor de venda (20%)

Adotando-se as fórmulas seguintes para o cálculo do valor do imóvel temos:


$$VI = X1 \times Y1 \times Fec \times Vv$$

$$VI = 110,03\text{m}^2 \times \text{R}\$ 1.276,01 \times 0,90 \times 1,25$$

$$VI = \text{R}\$ 157.949,30$$

CONCLUSÃO:

Valor do Aluguel deverá corresponder ao percentual máximo de 1% sobre o valor do imóvel.



Ulma S. Sousa
Eng^o Civil
CREA 9.783-D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

SECRETARIA DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – MARINA - SENCAT



Ilma S. Sousa
Eng.º Civil
CREA 9.783/D