



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria Técnica

Ananindeua, 02 de dezembro de 2019.

Relatório de Visita

Considerando as dificuldades de deslocamento no acesso entre a Comunidade do Levylândia e a Unidade de Águas Lindas, situada do outro lado da BR 316, rua Oswaldo Cruz (500m até a unidade) há necessidade de implantação de uma Unidade de Saúde no bairro de Levylândia, Distrito do polo I para o desenvolvimento de ações e serviços de saúde que atenda os usuários de uma forma mais humanizada e eficaz.

Diante dos fatos, estivemos em visita técnica em 30/11/2019 pela coordenação de Organização e Métodos e ESF da Diretoria Técnica, Arquitetura e Engenharia, Enfermeiras do EACS, AMA e Liderança Comunitária ao imóvel localizado na rua Jader Barbalho, número 210, bairro Levylândia, cujo proprietário é o sr. Max Augusto da Silva, para análise de locação do mesmo, que poderá sediar e abrigar duas Equipes do EACS Levylândia e Novo Horizonte.

O imóvel possui pátio grande, sala, 03 suítes com guarda-roupa em modulados (sendo duas suítes com split 9.000 btus), copa/cozinha (armários modulados), lavanderia, poço artesiano, rede CELPA, o imóvel e todo lajotado, forrado e bom estado de conservação, que serão assim distribuídos:

- 01 Sala de Espera
- 01 Recepção/Arquivo
- 02 Consultórios
- 01 Sala de Acolhimento/Triagem
- 01 Copa/cozinha
- 01 Sala dos ACS

O imóvel possui condições estruturais para abrigar as Equipes e os atendimentos aos Usuários. Sugerimos que o imóvel seja locado por 12 meses.

Ana Cristina
Ana Cristina Oliveira de Senma
Professora Técnica
ESAU
Organização e Métodos